BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 22 12 2004

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REGID 06 JAN 2005

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 53 185.8

Anmeldetag:

13. November 2003

Anmelder/Inhaber:

Unternehmen für Spezialfasern Sakrowski e.K.,

49828 Neuenhaus/DE

Bezeichnung:

Biozidfreie Antifouling-Beschichtung

IPC:

C 09 D, D 01 F, D 02 G

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 25. November 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

, Im Auftrag

A 9161 03/00 EDV-L

HoiB

Beschreibung

5 Die vorliegende Erfindung betrifft biozidfreie Antifouling-Beschichtungen für umströmte Unterwasserflächen zur Vermeidung von Ablagerungen organischer Foulingstoffe.

Die Antifouling-Beschichtungen gemäß der vorliegenden Erfindung verhindern bzw. reduzieren deutlich den Bewuchs auf künstlichen Substraten, wie Schiffsrümpfen, Offshoreanlagen, Unterwasserseekabeln, Seezeichen, Stegen und Brücken und anderen im Wasser schwimmenden bzw. sich befindenden Gegenständen durch Bakterien, anderen Einzellern, Algen und Pilzen, Seepocken und auch Muscheln.

15

Feste Oberflächen in aquatischen Lebensräumen, so genannte Hartböden, werden normalerweise innerhalb kürzester Zeit von festsetzenden, pflanzlichen und tierischen Organismen besiedelt. Dies betrifft sowohl die natürlichen Hartböden wie Felsen, Molluskenschalen, Treibholz, als auch die 20 künstlichen Substrate wie z. B. wasserbauliche Anlagen aus Holz, Metall und Kunststoffen. Organismengesellschaften auf lebenden Substraten, z. B. Schneckengehäuse, Krebspanzer pflegt man als Aufwuchs, d. h. Epibiose zu bezeichnen, auf nicht lebenden Substraten als Bewuchs.

25 In aquatischen Lebensräumen kommt es daher darauf an, Oberflächen vor klebrigen Biopolymeren zu schützen, die einen Biofoulingprozess einleiten. Unter Biofouling versteht man ganz allgemein die Ablagerung lebender Organismen auf Materialoberflächen in wässeriger Umgebung, die deren physikalische Oberflächeneigenschaften negativ beeinflussen. Im maritimen 30 Bereich unterscheidet man drei Arten von Bewuchs, nämlich Tiere, beispielsweise Muscheln und Seepocken, Algen, beispielsweise Grün- und

Braunalgen und Mikroorganismen, die sich in ihrem bevorzugten Lebensraum entwickeln.

Der typische Besiedlungsverlauf einer Bewuchsgemeinschaft lässt sich wie 5 folgt beschreiben: Zunächst bildet sich auf dem Schiffsrumpf ein makromolekularer Primärfilm, der die Anhaftung von Bakterienzellen Den Bakterien folgen Einzeller. Durch begünstigt. die von den Mikroorganismen ausgeschiedenen Stoffe entsteht ein schleimartiger Biofilm, auf Vermehrungsstadien wie die Larven und Sporen von überwiegend 10 Makroorganismen eine anziehende Wirkung ausübt (HOLSTRÖM & KJELLEBERG 1994).

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem Mikro- und einem Makrobewuchs. Der Mikrobewuchs aus mikroskopisch kleinen Organismen 15 wie Bakterien, einzelligen Algen

(z. B. Kieselalgen), tierischen Einzellern und aquatischen Pilzen bildet häufig den oben genannten Biofilm.

Der Makrobewuchs setzt sich aus vielzelligen Pflanzen- und Tierarten 20 zusammen Artenreichtum und Mächtigkeit im Meerwasser übertreffen das Süßwasser um ein Zigfaches und machen den Bewuchs damit zu einem gravierenden Problem der marinen Schifffahrt.

Zum pflanzlichen Makrobewuchs zählen im Süßwasser Grünalgen, im 25 Meerwasser ebenfalls Grünalgen, außerdem Braun- und Rotalgen sowie Schlauchdiatomeen. Auf dem Substrat "Schiffsrumpf" siedeln sich als einzellige Stadien (begeißelte Zoosporen, unbegeißelte Sporen, Zygoten oder befruchtete Einzellen) an, die koloniebildenden Schlauchdiatomeen als solitäre Stammzellen.

Die Tierarten des Makrobewuchses durchlaufen eine planktische Jugendphase, die sie als Larven im Wasser verbringen. Für den Übergang zur festsitzenden Lebensweise mit Metamorphose zur adulten Gestalt suchen sie ein Hartsubstrat auf, heften sich daran fest, wachsen heran und können dann gewichtige Bestandteile der Bewuchsgemeinschaft bilden, wie z. B. Seepocken (Balanidae), Miesmuscheln (Mytilus edulis), Moostierchen (Bryozoa), Manteltiere (Tunicata), Blumen- oder Korallentiere (Anthozoa) oder Polypentiere (Hydrozoen).

10

Das Fouling an Unterwasserrümpfen von Schiffen verursacht primär einen Verlust von Fahrgeschwindigkeit und sekundär auch enorme Kosten in Form von Treibstoffmehrverbrauch, Dockungskosten, Reinigungsaufwand und Bewuchsschutzmaßnahmen. Auf der anderen Seite wurden und werden durch den Gebrauch von toxischen Verbindungen wie quantifizierbare und nicht quantifizierbare Schäden an kommerziell genutzten und frei lebenden Meeresorganismen hervorgerufen.

In maritimer Umgebung erfährt daher jegliche Oberfläche ein Biofouling, 20 welches eines der größten Probleme in der Marinetechnologie darstellt.

Spezielle Oberflächenbeschichtungen, sogenannte Antifouling-Beschichtungen sollen daher den Bewuchs Schiffsrümpfen, an Seewasserkonstruktionen, wie Ölplattformen, Hafenanlagen, 25 Seezeichen, Stegen und Brücken sowie an anderen künstlichen Unterwasserkonstruktionen verhindern. Bekannte Antifouling-Beschichtungen bzw. Antifouling-Anstriche beruhen sowohl auf Formen der mechanischen Reinigung als auch auf dem Entlassen von toxischen Bioziden aus der Beschichtung bzw. aus dem Anstrich, der z. B. auch aus 30 Kunststoff oder aus anderen Beschichtungen hergestellt sein kann.

Produktgruppen, deren bewuchsabweisende Wirkung physikalischen Mechanismen beruht, ist die Gruppe der Faserbeschichtungen. Mehrere Systeme befinden sich in der Entwicklung: 5 Es existieren mehrere Arten von Kunstfasern, wie z. B. Polyacryl-, Polyester-, Nylon-Fasern, die als kurze Einzelfasern (0,5 - 2 mm) auf frisch applizierten Epoxykleber gesprüht werden. Bei guter Applikation erzielen Beschichtungen eine zufriedenstellende Wirkung gegen Seepocken, nicht aber gegen Algen. Außerdem ist die Applikation stark von den äußeren 10 Bedingungen abhängig. Wind, Regen und niedrige Temperaturen beeinflussen Applikationsergebnis das stärker als bei anderen Beschichtungstypen (DAEHNE et al. 2000. WATERMANN et al. 2003). Im Bereich der Naturfasern gibt es derzeit Versuche mit Fasern aus Hanf (BIOREGION 2003). Ein Vorteil liegt in der biologischen Abbaubarkeit des 15 Produkts. Diese Eigenschaft verhindert aber gleichzeitig, dass längere Standzeiten damit erzielt werden können. Über die Wirksamkeit dieser Faserbeschichtung ist bislang nichts bekannt.

Antihaftbeschichtungen wie z. B. aus Teflon oder Silikon verhindern aber 20 auch zum großen Teil die Anheftung von Foulingstoffen. Beispielsweise zeigte sich bei Antihaftbeschichtungen aus Silikon im Hamburger Hafen, dass nur ein geringer oder schwach heftender Bewuchs auftrat. Dieser konnte problemlos wieder abgereinigt werden. Bei der Applikation von Silikon und der Untergrundvorbehandlung ist aber ein bestimmter Standard 25 einzuhalten, damit es nicht zu Ablösungen des Systems kommt. Da Silikon aber nicht abbaubar ist, sind Silikonpartikel in Dockabwässern auszufällen und als Feststoff zu entsorgen. Dies gilt auch für Teflonbeschichtungen. Telfonpartikel sind ebenfalls sehr schwierig zu entsorgen.

Weiterhin unterscheidet man zwischen unlöslichen löslichen und Beschichtungen. Die unlöslichen Antifouling-Beschichtungen werden auch als "Kontakttyp" bezeichnet und weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf. Lösliche Antifouling-Beschichtungen sind selbsterodierend und werden von 5 strömendem Wasser langsam abgetragen, sodass sich ihre Schichtstärke verringert. Je nach Kunststoffbasis werden die Biozide ausgespült, an der erodierenden Oberfläche präsentiert oder im Wasser gespalten. Bekannte Antifouling-Beschichtungen verhindern durch ihre Biozide, wie Schädlingsbekämpfungsmittel wirken, die Besiedlungsphase des 10 Foulingprozesses. Bei Bioziden den unterscheidet die man metallorganischen Biozide, wie beispielsweise die Breitbandgifte Arsen, Kupfer und Tributylzinn (TBT), und die natürlichen Biozide, mit denen viele maritime Organismen ihre Oberfläche gegen Biofouling schützen. Schon geringe Konzentrationen der Breitbandspektrumgifte verursachen allerdings 15 langfristig Umweltschäden. Bekanntlich ist Tributylzinn (TBT) eines der giftigsten Chemikalien, welches als Biozid bei der Herstellung Unterwasserschiffsanstrichen noch bis zu dem 31. Dezember 2002 eingesetzt werden durfte. Nach der Verabschiedung der Antifouling-Konvention der IMO dürfen ab dem 1. Januar 2003 organozinnhaltige 20 Antifoulingsysteme nur noch mit Sealern versiegelt verwendet werden. Auf den Sealern muß eine nachweislich organozinnfrei Antifouling-Beschichtung vorhanden sein. Es gibt nun bereits TBT-freie Antifoulings, die seit zwei Jahren auf dem Markt sind und auf lange Sicht angeboten werden. TBT-freie selbstpolierende Antifoulings mit einer Standzeit von 60 Monaten basieren 25 vor allem auf Kupfer und Zinkverbindungen. Die Kupferantifoulings gewährleisten aber nur eine maximale Bewuchsschutzdauer von 36 Monaten.

į

Aufgrund der strengeren Gesetzgebung im Rahmen der oben erwähnten sogenannten Biozidrichtlinie wächst nun der Bedarf an nicht-toxischen Verwuchsschutzmethoden.

5 Aus der DE-OS 198 36 076 ist eine biozidfreie Antifouling-Beschichtung bekannt, die auf zwei Komponenten beruht, die umweltneutrale Selbstreinigungseigenschaften aufweisen und für eine hydrodynamische Oberfläche mit geringem Reibungswiderstand sorgen. Der Antifouling-Effekt beruht dabei auf der Bildung eines Oberflächengels. Ein Gelbildner als 10 Reinigunskomponente wird anstelle von umweltschädlichen Bioziden ohne Verwendung von artfremden Trägersubstanzen eingesetzt. Die Bereitstellung Gelbildners wird dabei von einer abbaubaren Gelmatrix als Fixationskomponente übernommen, die mit dem Gelbildner in einer Suspension homogen vermischt ist. Beide Komponenten werden in einem 15 gemeinsamen Arbeitsgang auf die zu schützende Unterwasserfläche aufgebracht, dabei ist die flächige Anhaftung der turbulenten Umströmung ausgesetzt. Die Wirkung der Reinigungskomponente, die durch die Abbaubarkeit der Fixationskomponente ständig auf der Unterwasserfläche zur Verfügung gestellt wird, entfaltet sich vor allem bei Kontakt mit den 20 Schleimstoffen des Wassers oder des Bewuchses. Die Foulingstoffe des Wassers und der Foulingorganismen bilden dann ein Gel auf der Antifouling-Beschichtung, das jedoch bei turbulenter Umströmung nicht standfest ist. Durch das Abwaschen kommt es zu einem Stoffverlust von beiden Komponenten, durch den die Beschichtung langsam aufgebraucht wird, 25 sodass eine periodische Erneuerung erforderlich ist. Der Stoffverlust ist dabei um so größer, je stärker die auftretenden Wasserströmungen sind.

Aus der EP 0 903 389 A1 sind weiterhin biozidfreie Antifouling-Beschichtungen mit umweltneutralen selbstreinigungs- und 30 hydrodynamischen Oberflächeneigenschaften für unterströmte Unterwasserflächen bekannt, wobei diese Antifouling-Beschichtung als duales Kompositsystem aufgebaut ist, bei dem eine Fixationskomponente eine gute Anbindungsfähigkeit an die Unterwasseroberfläche aufweist und als porenformende Komponente in Form eines nanoskaligen, unregelmäßigen Reliefs sich überlappender Poren mit den Parametern Porengröße, -tiefe und -dichte und die Reinigungskomponente als porenfüllende Komponente in Form eines flächigen Reinigungsfilms ausgebildet ist, wobei dieser unregelmäßig von einzelnen Porenstegen punktförmig durchstochen wird.

10

Die in der EP 0 903 389 A1 beschriebene Antifouling-Beschichtung übt ihren selbstreinigenden Effekt allerdings nur bei Fortbewegung, z. B eines Schiffes aus. Bei Standzeiten werden allerdings die Ablagerung von organischen Foulingstoffen nur sehr geringfügig vermieden, sodass das Konzept der EP 0 15 903 389 A1 bei fest im maritimen Umfeld sich befindenden Gegenständen nur sehr schlecht wirkt. Außerdem ist die beschriebene Antifouling-Beschichtung sehr kostspielig.

Daher besteht ein großer Bedarf an alternativen nicht-toxischen Bewuchsschutzmethoden.

20

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung neuartige biozidfreie Antifouling-Beschichtungen vorzusehen, welche den Bewuchs von Schiffsrümpfen, Offshoreanlagen, Unterwasserseekabeln und anderen sich im Wasser befindlichen Gegenständen deutlich reduzieren, bzw. sogar 25 verhindern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Gewebekonstruktion aus einem zu einem textilen Flächengebilde verarbeiteten Fadenmaterial, dass aus temperatur- und hydrolysebeständigen zu einem Faden gebündelten

Garnen besteht und wobei das Fadenmaterial als Basaltfasern oder Basaltfilamenten besteht, gemäß Anspruch 1 gelöst.

In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung 5 enthalten.

Die erfindungsgemäße Antifouling-Gewebekonstruktion besteht somit aus Basaltfasern oder Filamenten.

- 10 Die erfindungsgemäß eingesetzten Basaltfasern sind endlosgezogene Basaltfasern und werden typischerweise aus einer Basaltschmelze in großtechnischem Maßstab gewonnen weisen und eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 600°C auf. Verfahren zur Herstellung von Basaltfasern werden zum Beispiel in DE 29 09 148 A sowie in DE 35 09 15 424 A1 beschrieben. Die erfindungsgemäß eingesetzten Basaltfasern weisen eine thermische Beständigkeit im Bereich von mindestens -260°C bis +600°C haben eine Sinterungstemperatur von auf, 1050°C, eine Wärmeleitzahl von 0,031 bis 0,038 K. Bei den physikalischen Eigenschaften weisen sie einen Faserdurchmesser von 7 bis 17 µm auf sowie einen Tex 20 von 28 bis 120. Das spezifische Gewicht beträgt 2,6 bis 2,8 kg/dm³. Die chemischen Eigenschaften nach Gewichtsverlust von 3 Stunden bei Behandlung in kochendem Wasser sind 1,6%; bei Behandlung in 2 n NaOH 2,75% und in 2 n HCl 2,2%.
- 25 Die erfindungsgemäße, als Antifouling-Beschichtung eingesetzte Konstruktion ist insbesondere als Gewebe, Gewirke oder als Geflecht, oder in Mulitaxialtechnik bzw. Einlegetechnik ausgebildet. Eine zusätzliche Vernadelung von Fasern bzw. Filamenten von Fasermaterialien im exponierten Bereich ist ebenfalls möglich. Das Flächengebilde kann aber

auch ein Vliesstoff von Fasern und Fasermaterial sein, welches aus Basaltfasern hergestellt ist.

Wie oben erwähnt ist, kommen erfindungsgemäß als geeignete Materialien 5 für Kette und Schuß Basaltfasern in Betracht. In einer besonderen Ausführungsform besteht das erfindungsgemäße Gewebe aus miteinander verwebten Strängen von Kett- und Schußfäden in mehrlagiger Form. Der Kettfadenstrang besteht aus einer Vielzahl einzelner paralleler Filamente. Der Schußfadenstrang ebenfalls aus einer Vielzahl paralleler Filamente. Die einzelnen Kett- und Schußfäden liegen streng parallel zueinander und bilden ein in sich geschlossenes Gewebe von geringer Dicke. Um der Gewebekonstruktion eine Festigkeit zu verleihen, wurden die Kett- und Schußfäden an verschiedenen Bindungs- und Verknüpfungspunkten bindungstechnisch verbunden. Weiterhin ist aber auch Leinwand- oder 15 Körperbindung als auch Dreherbindung möglich.

Die erfindungsgemäße Antifouling-Beschichtung kann auf Beton/Stahl oder sonstigen Konstruktionen wie Kabeln, Ketten oder Seilen durch Ummanteln mit schmäleren, handelbaren Geweben oder Bändern bzw. durch Geflechte 20 oder durch spezielle Gewirke aufgebracht werden.

Alternativ kann das Gewebe auf die umströmte Unterwasserfläche mittels Kleber, wie z. B. Epoxyklebern, Zwei-Komponetenklebern, Schmelzklebern oder mit anderen Beschichtungen aufgebracht sein.

25

Die vorliegende Erfindung beruht auf der überraschenden Feststellung, dass Basaltfasergewebe von Muscheln, Seepocken, aber auch von Algen kaum bewachsen wird.

Die erfindungsgemäß eingesetzten Basaltfasern verbinden zwei Vorteile von Kunststoff- und Hanffasern: Basaltfasern sind ein Naturprodukt, die aber keinem schnellen biologischen Abbau unterliegen. Der Rohstoff ist in großen Mengen vorhanden, was das Produkt auch relativ preisgünstig macht, zumal 5 es sich um eine Einkomponentenherstellung handelt. Die Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Einflüssen ist hoch.

Die erfindungsgemäße Applikation erfolgt insbesondere in Form von 10 gewebten Matten und nicht mittels Einzelfasern wie bei den Kunstfasern. Dabei sind unterschiedliche Webtechniken und Gewebestärken möglich. Bei den erfindungsgemäßen Versuchen wurde zunächst ein 80 tex Gewebe (Platte 1) und ein 600 tex Gewebe (Platte 2) getestet. Nach der ersten Inspektion dieser Platten wurde zusätzlich ein 100 tex Gewebe auf einem 15 PVC-Rohr ausgelagert.

Die Erfindung wird nun anhand von mehreren Beispielen näher erläutert, ohne sie jedoch darauf einzuschränken.

20

Beispiel 1

Testplatte 1 mit 80 tex Gewebe

Platte 1 wurde mit einem 80 tex Gewebe versehen, das mit einem Epoxykleber "aufgeklebt" wurde. Da die Fasern ein extrem niedriges Aufnahmevermögen für Wasser und andere Flüssigkeiten aufweisen, quoll 25 das gelierte Epoxy durch das Gewebe an die Oberfläche und härtete dort aus. Dadurch waren die Fasern an der Testoberfläche fast vollständig mit Epoxy verklebt. Frei bewegliche Fasern traten nur noch sehr vereinzelt auf. Dennoch wurde diese Platte am 24. April im Norderneyer Hafen ausgelagert (Tab. 1).

Ansprüche

- Biozidfreie Antifouling-Beschichtung für umströmte Unterwasserflächen zur Vermeidung von Ablagerungen organischer Foulingstoffe, dadurch als Antifouling-Beschichtung gekennzeichnet, daß die 5 Gewebekonstruktion aus einem zu einem textilen Flächengebilde Fadenmaterial. verarbeiteten temperaturund das aus hydrolysebeständigen zu einem Faden gebündelten Garnen besteht, wobei das Fadenmaterial aus Basaltfasern oder Basaltfilamenten besteht, aufgebaut ist. 10
 - Antifouling-Beschichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß
 die Basaltfasern endlos gezogene Basaltfasern sind.
- 15 3. Antifouling-Beschichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Flächengebilde einen Kantenschutz entlang den Rändern des Flächengebildes aufweist.
- 4. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Flächengebilde als Gelege, Gewebe, Gewirke oder Gestrick, ein in Multiaxialtechnik ausgebildetes Flächengebilde oder als Vlies ausgebildet ist.
- 5. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe aus Kett- und Schußfäden, jeweils aus Basaltfasern, besteht.
- 6. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Garne eine Feinheit von 50 bis 3000 tex, insbesondere von 50 bis 500 tex aufweisen und die aus den Garnen

hergestellten Gewebe ein Flächengewicht von 70 bis 1500 g/m², insbesondere von 90 bis 200 g/m², aufweisen.

- 7. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe aus mehreren Schichten oder Lagen besteht und webtechnisch als auch mit Steppnähten mechanisch verfestigt ist, wobei die Steppnähte mit einem Nähfaden ausgeführt sind.
- 8. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten des Flächengebildes mittels Klebetechnologie, insbesondere mittels Schweißklebeband und/oder mittels Klebepulver, miteinander verbunden sind.
- 9. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf das zu schützende Substrat bzw. auf die Unterwasserfläche durch Ummanteln mit schmäleren Geweben oder Bändern bzw. durch Geflechte aufgebracht ist.
- 10. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe mittels Klebern oder anderen chemisch haftenden Produkten auf das Substrat bzw. die Unterwasserfläche aufgebracht ist.
- 11. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Fadenmaterial aus Zwirnen/Mehrfachgarnen besteht.
- 12. Antifouling-Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Fadenmaterial einem Texturierprozeß unterworfen wurde.

Beispiel 2

Tesstplatte 2 mit 600 tex Gewebe

Platte 2 wurden zur gleichen Zeit appliziert und ausgelagert (Tab. 1). Hier wurde ein schwerer 600 tex Zwirn aufgebracht, um herauszufinden, ob die Gewebestärke die Effektivität beeinflusst. Durch dieses dickere Gewebe war weniger Epoxy an die Oberfläche gedrungen. Die Einzelfasern waren nur 10 teilweise verklebt

Beispiel 3

Teströhre mit 100 tex Gewebe

15

5

Durch die absehbaren Schwierigkeiten bei der Applikation der Gewebematten auf Schiffsrümpfen wurde mit einem weiteren Testmuster (100 tex) ein PVC-Rohr ummantelt. Hintergrund dieser Überlegung war die sich abzeichnende Anwendungsmöglichkeit als Bewuchsschutz auf 20 Unterwasserkabeln und -röhren, z.B. im Zusammenhang mit Offshore-Windkraftanlagen. Die Testmatte wurde mit beidseitig klebendem Klebeband und Kabelbindern am Rohr befestigt, so dass die Fasern nicht verkleben konnten. Am 28. Juli wurde dieses Testmuster ausgelagert (Tab. 1).

25

Beispiel 4 und 5

Testplatten 3 und 4

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Applikation der Gewebe bei den Platten 1 und 2 wurden zwei weitere Testplatten hergestellt. Dabei wurden die Gewebe lose um die Platten gespannt und mit Epoxy-Klebebändern bei 220° aufgebügelt. Platte 3 (100 tex einfach) erhielt auf der Vorderseite einen 5 Epoxy-Streifen mittig unter dem Gewebe. Rückseitig wurde ein Streifen auf das Gewebe kaschiert. Platte 4 (100 tex als Zwirn) erhielt auf der Rückseite vollflächig die Epoxy-Klebebänder. Die beiden Enden des Gewebemusters überlappen sich in der Plattenmitte ohne zusätzliches Klebeband.

10 Beide Platten wurden am 1. Oktober ausgelagert (Tab. 1). Ziel war es primär, die Beständigkeit des Epoxy-Kleberbandes und des Gewebes bei dieser Applikationsmethode zu überprüfen.

Tabelle 1: Daten der Basaltfaser-Testmuster

15

Testobjekt	Testsystem	Applikation	Auslagerung
Platte 1:20x40 cm	80 tex Gewebe	April 2003	24.04.2003
Platte 2:15x30 cm	600 tex Zwirn-Gewebe	April 2003	24.04.2003
PVC-Rohr 11 x60cm	100 tex Zwirn-Gewebe	Juli 2003	28.07.2003 :
PlatteS: 15x30 cm	100 tex Gewebe	September 2003	01.10.2003
Platte 4:15x30 cm	100 tex Zwirn-Gewebe	September 2003	01.10.2003

Testergebnisse

Testplatten

Nach 22 Wochen Exposition im Nordemeyer Hafenwasser wurden die Platten 1 und 2 sowie das Rohrmuster inspiziert. Dabei wurde neben der 20 fotographischen Dokumentation der Bedeckungsgrad der Bewuchsgruppen

nach Richtlinie STG 2221 bestimmt (SCHIFFSBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT 1992) und eine taxonomische Auswertung des Bewuchses vorgenommen.

Testplatte 1 mit 80 tex Gewebe.

5 Platte 1 war nach 22 Wochen Exposition stark bewachsen. Miesmuscheln bedeckten am 29. September fast die Hälfte der Testfläche und Seepocken weitere 20%. Die verbleibende Oberfläche war von einem relativ dicken Biofilm überzogen. Es muss berücksichtigt werden, dass nicht das Basaltgewebe, sondern der durchgedrungene Epoxykleber größtenteils die 10 Oberfläche gebildet hat.

Die nur mit Korrosionsschutz versehene Rückseite der Platte 1 diente als Kontrolle. Erwartungsgemäß war der Bewuchs hier stärker: 70% der Oberfläche waren von Seepocken besiedelt. Diese waren sekundär von 15 Miesmuscheln überdeckt worden, die 80% der Oberfläche bedeckten. Demzufolge blieb wenig Platz für weitere Bewuchsorganismen. Tunikaten bedeckten deshalb nur 5% der Oberfläche.

Testplatte 2 mit 600 tex Gewebe

20

Auf dieser Platte wurde die Oberfläche überwiegend von freien Basaltfasem gebildet. Die Bewuchsentwicklung verlief gegenüber Platte 1 deutlich verzögert. Bei der Fotoinspektion am 16. Juli war Platte 1 bereits stark mit Muscheln bewachsen, während Platte 2 besonders im mittleren Bereich noch 25 frei von makroskopischem Bewuchs (Muscheln, Seepocken, Makroalgen) war und lediglich einen Biofilm aus Mikroalgen aufwies. Bei einer zusätzlichen Fotoinspektion am 4. August hatte der Makrobewuchs zugenommen, der mittlere Bereich der Platte war aber noch immer frei von

hartschaligem Bewuchs (Muscheln, Seepocken).

Bei der Abschlußinspektion am 29. September hatte sich der Tunikat Styela clava in großen Mengen angesiedelt und bedeckte 50% der Oberfläche. 5 Dabei hatte er sich überwiegend epibionthisch auf Seepocken angesiedelt, aber auch basibionthisch auf der Gewebeoberfläche. Zwischen den Tunikaten, Muscheln und Seepocken gab es aber noch immer Bereiche, die nur von Mikroalgen bedeckt waren.

10 Teströhre mit 100 tex Gewebe

Das Testrohr wurde am 28. Juli ausgelagert und vereinbarungsgemäß in Abständen von 1-2 Wochen fotografiert. Die Bilder verdeutlichen die Bewuchsentwicklung sehr anschaulich. Nach einer Woche hatte sich eine 15 einzelne Seenelke (Metridium senile) auf dem Basaltgewebe angesiedelt. 1 Woche später war ein dünner Biofilm sichtbar und vereinzelt hatten sich junge Seepocken angesiedelt. Nach 4 Wochen Exposition hatte die Seepockenbedeckung nicht zugenommen, aber junge Hydrozoen hatten sich angesiedelt. Nach 5 Wochen wurde zum ersten Mal der Tunikat Botryllus 20 schlössen nachgewiesen. 2 Wochen später hatten sich vereinzelt auch Tunikaten der Art Molgula citrina angesiedelt. Bei der vorerst letzten Inspektion am 26. September nach mehr als 8 Wochen Exposition war der Seepockenbewuchs noch immer sehr gering (2%). Auffällig war auch, dass die Seepocken deutlich kleiner waren als auf den Kabelbindern des Rohrs. haben die Seepocken 25 Offensichtlich auf "intaktem", beweglichem Faseruntergrund Schwierigkeiten bei Ansiedlung und Wachstum. Miesmuscheln wurden nicht angetroffen, was aber am späten Auslagerungstermin gelegen hat. Miesmuscheln haben einen Brutfall im Frühjahr, der in diesem Jahr extrem stark ausgefallen ist. Es kann noch 30 einen schwächeren Brutfall im Spätsommer geben, der in diesem Jahr

scheinbar nicht stattgefunden hat. Somit machten die Hydrozoe *Laomedea flexuosa* (10%) und der Tunikat *Botryllus schlosseri* (10%) den Großteil des Makrobewuchses aus. 50% der Oberfläche waren frei von sichtbarem Bewuchs und 25% waren nur von Mikroalgen bedeckt.

5




Abb. 1: Aufwuchsbedeckung [%] der Testplatten 1 und 2 mit Kontrolle (22 Wochen Exposition) und des Testrohres (8 Wochen Exposition)

10

Diskussion

Testplatte 1 mit 80 tex Gewebe

15 Auf Testplatte 1 (80 tex) hat das Epoxy die Fasern verklebt. Dies hat einen Antifoulingeffekt verhindert.

Testplatte 2 mit 600 tex Gewebe

Das 600 tex Gewebe auf Platte 2 war an der Oberfläche weniger stark

verklebt. Das Ergebnis war eine verzögerte und reduzierte Bewuchsentwicklung im mittleren Bereich der Platte.

Teströhre mit 100 tex Gewebe

5

Als erster Vorversuch wurde ein PVC-Testrohr mit einem 100 tex Gewebe ummantelt und ausgelagert. Dieses Testmuster erzielte ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, allerdings bei einer jahreszeitlich relativ späten Auslagerung und einer kurzen Expositionsdauer von 8 Wochen.

10 Nichtsdestotrotz kann anhand des Bewuchses auf den Kabelbindern und dem Senkgewicht festgestellt werden, dass der Seepockenbewuchs reduziert wurde. Hydrozoen siedelten sich zahlreich an, erreichten aber keine große Biomasse.

- 15 Die Ergebnisse von Testplatte 2 beweisen, dass die Basaltfasern eine Verzögerung und Reduzierung der Bewuchsentwicklung bewirken: Miesmuscheln meiden die Faseroberfläche, Seepocken siedeln sich in geringer Dichte an und sind im Wachstum gehemmt.
- 20 Die Antifoulingwirkung des erfindungsgemäßen Basaltfasergewebes wird wahrscheinlich durch die Flexibilität der Oberfläche hervorgerufen. Die ansiedlungsbereiten Larven der Bewuchsorganismen erkennen das Gewebe nicht als stabile Oberfläche und meiden es deshalb. Da den Larven nur eine beschränkte Zeit bleibt, eine geeignete Stelle zur Ansiedlung zu finden, 25 werden auch ungünstig erscheinende Oberflächen besiedelt, wenn keine besseren Alternativen zur Verfügung stehen.

Abschließend kann zusammengefaßt werden, dass die vorliegenden Ergebnisse auf eine Verzögerung und Reduzierung des Bewuchses schließen lassen.

Neben der Antifoulingwirkung ist die mechanische Stabilität des Gewebes im Seewasser eine wesentliche Voraussetzung für die Vermarktung. Es gibt bislang keine Anzeichen dafür dass die Stabilität des Gewebes für einen Langzeiteinsatz im Seewasser nicht geeignet ist.

5 Literatur

- BIOREGION (2003): ökologische Schiffsfarben. In BioRegioN Newsletter
 Mai 2003. Seite 14.
 www.redaktool.de/k989407180/documents/maL03.764_8.pdf
- HOLSTRÖM, C. & S. KJELLEBERG (1994): The effect of external
 biological factors on settlement of marine invertebrate and new antifouling technology. Biofouling, 8: 147-160.
 - SCHIFFSBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT e.V. (1992): STG-Richtlinie Nr. 2221 "Korrosionsschutz für Schiffe und Seebauwerke Teil 3 Instandhaltung von Korrosionsschutz-Systemen", Hamburg, 36 S.
- Wahl, M., K. Kröger & M. Lenz (1998): Non-toxic protection against epibiosis. Biofouling, 12 (1-3): 205-236.
 - DAEHNE. B.. B. WATERMANN, H. MICHAELIS, M. HAASE & J. ISENSEE (2000):
- Alternativen zu TBT. Erprobung von umweltverträglichen Antifoulinganstrichen auf Küstenschiffen im niedersächsischen Wattenmeer. Abschlussbericht Phase I und II, WWF, Niedersächsisches Umweltministerium, Bremen, 169 S. + 115 S. Anhang.
- WATERMANN, B., B. DAEHNE, M. WIEGEMANN, M. LINDESKOG & S.
 SIEVERS (2003): Performance of biocide-free antifouling paints Trials
 on deep-sea going vessels. Vol III Inspections and new applications of

2002 and 2003 and synoptical evaluation of results (1998 - 2003). LimnoMar, Hamburg / Norderney, 125 S.

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine biozidfreie Antifouling-Beschichtung 5 für umströmte Unterwasserflächen zur Vermeidung von Ablagerungen organischer Foulingstoffe, wobei die Antifouling-Beschichtung als Gewebekonstruktion aus einem zu einem textilen Flächengebilde verarbeiteten Fadenmaterial, das aus temperatur- und hydrolysebeständigen zu einem Faden gebündelten Garnen besteht, wobei das Fadenmaterial aus 10 Basaltfasern oder Basaltfilamenten besteht, aufgebaut ist.



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.